


# FE/FB/GB 系列 安装说明书

感谢购买 ITOH DENKI 的电动滚筒 / 电动辊子。请在使用购买的产品前详细阅读使用说明书上，在了解产品的结构，安全性能及其他注意事项后使用。阅读后请务必此说明书放在规定，易取的地方保管。

## 安全使用注意事项

- 请不要在有爆炸性气体、易燃气体、腐蚀性气体、易进水的地方(除防水、防滴规格外)及易燃的地方使用。否则会造成爆炸、触电、受伤、火灾等危险。
- 通电状态时，请不要进行移动，连接，点检操作。请不要扭曲，强拉，剪接电源线和电机连线。
- 在使用现场，被使用装置请遵守安全操作规则(劳动安全卫生法，电器设备技术要求等)
- 请在确认电压 DC24V 后，按连接要求接线。
- 务必将安装电动滚筒的输送设备接地。




## 开箱后确认



## 安装尺寸图 (以JD固定轴为例)



## 主要固定夹具规格型号



※ 螺丝拧紧的扭矩为 30Nm ± 10%，其他规格参见产品样本等。

**MDR**  
Motor-Driven Roller

**POWER MOLLER®/24!**

## 安装方法


### △ 注意

必须使用配套或者指定的夹具固定电源线一端的轴。  
否则，可能会导致电源线断裂，滚筒损坏等。


1

### △ 注意

框架必须接地




2



铝制框架的情况


电源线一端的框架放入螺母，将滚筒的轴端移动到螺母位置。

\*M5 专用螺母



钢铁制框架的情况



电源线一端的框架按下记尺寸开孔



3

滚筒安装后，电源线端轴必须用固定夹具固定。

- 注意不要将电源线夹入框架或者夹具内。



**id**  
TECHNOLOGY FOR TOMORROW  
**ITOHDENKI**

伊東電機株式会社 <http://www.itohdensi.co.jp> <http://www.itohdensi.com.cn/>  
上海伊东电机设备贸易有限公司  
上海黄浦区广东路 689 号 1812 室 200001  
TEL:021-63410181 FAX:021-63410180 E-mail:ids@itohdensi.cn  
产品的性能及外观、规格等因改良更新等情况发生变更，恕不另行通知，望了解。

No. 001

# 驱动智能控制卡 安装说明书

MDR  
Motor-Driven Roller

POWER MOLLER®/Z!

## 1. 驱动控制卡安装时注意事项


- 请勿在通电状态情况下移动、连接、点检操作。
- 因控制卡的故障可能会引起输出入的ON或OFF状态。故在设计时请注意考虑与重大事故连接的输出入信号的外部监视系统。
- 请确认控制卡与固定设备连接是否接已接地。
- 输入信号需保持15ms以上。否则可能会引起不起动，或误操作。
- 电源切断后电磁闸不起作用。望设计时注意。

## 连线方式


### 【产品规格】HB510 控制卡

#### 標準附属品


- HB-510(本体) × 1
- 電源连接器(CN1) × 1
- 控制卡连接器(CN2) × 1
- 感应器连接器(CN3) × 1
- 控制卡固定螺钉·螺母  
螺钉M4×15 × 4
- 螺母M4 × 4



### 【产品尺寸】



### 【接线图】



## 2. 电源

- DC24V电池 或 DC24V·5A 直流电源。
- 直流稳压电源(波动±10%以下)。



※请使用不随负载而变动的DC24V、5A以上的稳压电源。且瞬间电流20A、1msec以下的电源保护器。

## 3. 其他,开箱后,请立即确认其规格、型号是否与订单一致。

## 【产品规格】CB016NP9 控制卡


#### 標準附属品

- CB-016(本体) × 1
- 電源连接器(CN1) × 1
- 控制卡连接器(CN2) × 1
- 控制卡固定螺钉·螺母  
螺钉M4×15 × 2
- 螺母M4 × 2




电源连接器  
(CN-1)  
控制卡连接器  
(CN-2)

## 【外形图】



## 【接线图】



注意: Run/Stop(起动/停止), CW/CCW(运转方向切换)的接线,请确认NPN信号输入时ON时0V, OFF时开[PNP信号输入时ON时24V, OFF时开]。  
若OFF时24V[PNP信号输入时, OFF时0V]状态,停止,运转方向不能切换。

※产品的性能及外观、规格等因改良更新等情况发生变更,恕不另行通知,望了解。