

AC

電動輓子特性

- 主要應用于工廠自動化（factory automation）領域的皮帶的驅動源。
- 與以往普通的皮帶輸送設備相比，輓子輸送更省空間。



電動輓子選型方法

例：

OR - G - 10 - 400 - 3 - 220 - WA

1 基本規格

PM,OR或IP

2 管徑

| | |
|-------|-------|
| 763BS | ∅76.3 |
| F | ∅102 |
| G | ∅115 |

3 速度

詳細請參照具體規格頁面。

例：5=5m/min 10=10m/min等

4 滾筒長度(mm)

詳細請參照結構圖。

例：200，500等

5 電源

3=AC3相

6 電壓

220=220V

其他電壓請另行諮詢。

7 特殊規格

特殊規格請另行諮詢。