

コード 入力信号 各種オブション

ブラシレスドライバ内蔵モータ PM500XE/PM500XP

イントロ ダクション

MDR

ユニット

資 料

シリーズ FΕ

FΡ シリーズ シリーズ

テーパー シリーズ

HSシリーズ 各種

オプション 車用 ドライバ

その他 アクセサリー 選定方法

配線図

取付方法 電源器の

選定

パイプ径∅50ローラ

PM500X

·パイプ径/Ø50 ·肉

厚/t1.4

・雷 源 / DC24V

· パイプ材質 / STKM12

·表面処理/三価クロメート処理

ご注文例: PM500XE - 17 - 400 - D - 024 - C007 - NN - VG

呼び周速 バイブ寸法 電圧

-タタイプ:XE/XP 呼 び 周 速: 17,30,60,100 パイプ寸法:mmでご指定ください。

圧: D-024(DC24V)

入力信号:NN-NPN入出力/NP-NPN入力、PNP出力 ※防滴および5Pメタコン仕様は記述不要(空白)です。

ド:電源コードの種類と長さです。

各種オプション:オプションとして各種仕様が選択できます。



パイプ寸法: PM500XE/PM500XP

PM500XP

-Min→ 35	Omm	350mm以上							
パイプ寸法(mm)	400	500 600		700	800	900	1000		
重 量 (kg)	2.9	3.1	3.2	3.4	3.5	3.7	3.8		
ワンタッチ取付機構	0	0	0	0	0	0	0		

- ■コンベヤフレーム内寸法・フレーム穴形状はメーカーによって異なります。
- ■フレーム内寸法とパワーモーラのスキマは左右合わせて2~5mm必要です。 (左右均等に固定してください。)

各種オプション:PM500XE/PM500XP



ゴムライニング仕様

P.84

天然ゴム・ウレタンゴム・ニトリルゴム・ネオプレンゴム



DR 防滴仕様 -Min→ 350mm

350mm以上

P.86



VG Vリブドプーリ仕様 **∃**-Min-|- 350mm



P.89



VP Vプーリ仕様 **350**mm



350mm以上

P.90



□P2 2満丸溝パイプ仕様^{※1}

400mm

400mm以上


P.91

JD

両軸Dカット仕様


- 800mmまで製作可能です。
- ■その他の仕様についてはP.92をご参照ください。

オプション金具: No.MBB-081




- キャブタイヤコード側に取付けます。
 パワーモーラの取付軸の固定は6~10Nm(ナットはパワーモーラの軸が金具の穴に通っていることを確認し締めつけてください)、金具の固定は3.5Nmで締めつけてください。


オプション金具:No.MBB-A80-G



- キャブタイヤコード側に取付けます。パワーモーラの取付軸の固定は6~10Nm、金具の固定は3.5Nmで締めつけてください。



防滴/5Pメタコン仕様



- ※変速設定です。外付け抵抗の代わりに電圧を入力することもできます。
- ※配線時はメタコンの向きに十分ご注意ください。 誤配線により、誤動作や周辺機器の破損を引き起こす可能性があります。


■弊社ホームページに「パワーモーラ選定サービス」を用意しております。(詳細は本紙P.14をご参照)

特性一覧: PM500XE

※グラフの見方についてはP.18をご参照下さい。


呼び周速17タイプ

周速 (m/min)	接á (N	泉力 V)	電流 (A)		定格出力	定格入力	外付け	外部変速 電圧入力
設定	定格	搬送	無負荷	起動	(M)	(W)	抵抗(Ω)	(V)
17.4	70		0.5		31	42	9.1K 以上 またはオープン	9.3~10
15.9	76		0.5		30	42	6.2K	8.5±0.2
13.0	91		0.4		30	42	4.3K	7.5±0.2
11.6	97		0.4		28	41	3.3K	6.5±0.2
10.1	106	265	0.3	2.0	27	40	2.2K	5.5±0.2
8.7	113	200	0.3	2.0	23	36	1.8K	4.5±0.2
5.8	131		0.3		17	30	1.2K	3.5±0.2
4.3	140		0.2		14	29	750	2.5±0.2
2.9	146		0.2		10	26	430	1.5±0.2
2.2	152		0.2		8	23	120以下 または短絡	0~0.9




呼び周速30タイプ

周速 (m/min)		接線力 (N)		電流 (A)		定格 入力	外付け	外部変速 電圧入力
設定	定格	搬送	無負荷	起動	出力 (W)	(W)	抵抗(Ω)	(V)
29.3	47		0.5		31	42	9.1K以上 またはオープン	9.3~10
26.8	51		0.5		30	42	6.2K	8.5±0.2
22.0	62		0.4		30	42	4.3K	7.5±0.2
19.5	66		0.4	2.0	28	41	3.3K	6.5±0.2
17.1	72	178	0.3		27	40	2.2K	5.5±0.2
14.6	76	170	0.3		23	36	1.8K	4.5±0.2
9.8	88		0.3		17	30	1.2K	3.5±0.2
7.3	94		0.2		14	29	750	2.5±0.2
4.9	98		0.2		10	26	430	1.5±0.2
3.7	103		0.2		8	23	120以下 または短絡	0~0.9



呼び周速60タイプ

周速 (m/min)	接絲 (1		カ 電流 (A)		定格出力	定格入力	外付け	外部変速 電圧入力
設定	定格	搬送	無負荷	起動	(W)	(W)	抵抗(Ω)	(V)
61.7	22		0.5		31	42	9.1K 以上 またはオープン	9.3~10
56.6	24		0.5		30	42	6.2K	8.5±0.2
46.3	29		0.4		30	42	4.3K	7.5±0.2
41.2	31		0.4		28	41	3.3K	6.5±0.2
36.0	34	85	0.3	2.0	27	40	2.2K	5.5±0.2
30.9	36	00	0.3	2.0	23	36	1.8K	4.5±0.2
20.6	42		0.3		17	30	1.2K	3.5±0.2
15.4	45		0.2		14	29	750	2.5±0.2
10.3	47		0.2		10	26	430	1.5±0.2
7.7	49		0.2		8	23	120以下 または短絡	0~0.9



イントロ ダクション

MDR

モジュール ユニット

資 料

VC

シリーズ F E シリーズ

FP シリーズ

XE・XP シリーズ

K T シリーズ

テーパーシリーズ

H S シリーズ

各種 オプション 専用

ドライバ その他 アクセサリー

選定方法

配線図

取付方法

電源器の

選定

MDR ブラシレスドライバ内蔵モータ PM500XE/PM500XP パイプ径∅50

■弊社ホームページに「パワーモーラ選定サービス」を用意しております。(詳細は本紙P.14をご参照)

特性一覧:PM500XE

0.2

0.2

0.2

※グラフの見方についてはP.18をご参照下さい。

MDR

イントロ ダクション

モジュール ユニット

資 料

VS シリーズ FE シリーズ FP

26.0 30

17.3 31

13.0 33

シリーズ XE•XP シリーズ

シリーズ

テーパー シリーズ

HS シリーズ

各種 オプション

専用 ドライバ その他 アクセサリー

選定方法

配線図

取付方法

電源器の 選定

呼び周速100タイプ 接線力 (N) 周谏 定格 入力 (W) 外部変速 電圧入力 外付け 抵抗(Ω) 出力 (W) 設定 定格 搬送 無負荷 起動 104.1 15 0.5 31 42 9.3~10 95.4 16 0.5 30 42 6.2K 8.5 ± 0.2 78.1 20 0.4 30 42 4.3K 7.5±0.2 69.4 21 0.4 28 41 3.3K 6.5±0.2 60.7 23 0.3 27 40 2.2K 5.5±0.2 52.0 24 0.3 23 36 1.8K 4.5±0.2 34.7 28 0.3 17 30 1.2K 3.5 ± 0.2

14 29

8

10 26

23


750

430

120以下 または短約 2.5±0.2

 1.5 ± 0.2


0~0.9



特性一覧: PM500XP


呼び周速17タイプ

周速 (m/min)		接線力 (N)		電流 (A)		定格 入力	外付け、	外部変速 電圧入力
設定	定格	搬送	無負荷	起動	出力 (W)	(W)	抵抗(Ω)	(V)
17.4	116		0.5		46	63	9.1K以上 またはオープン	9.3~10
15.9	119		0.5		43	59	6.2K	8.5±0.2
13.0	125		0.4		39	56	4.3K	7.5±0.2
11.6	128		0.4	4.0	35	51	3.3K	6.5±0.2
10.1	134	341	0.3		30	46	2.2K	5.5±0.2
8.7	137	341	0.3		29	42	1.8K	4.5±0.2
5.8	146		0.3		19	35	1.2K	3.5±0.2
4.3	149		0.2		14	29	750	2.5±0.2
2.9	152		0.2		10	26	430	1.5±0.2
2.2	155		0.2		8	23	120以下 または短絡	0~0.9



呼び周速30タイプ

周速 (m/min)	接絲 (1		電 (<i>I</i>	流 A)	定格出力	定格 入力	外付け	外部変速 電圧入力
設定	定格	搬送	無負荷	起動	(W)	(W)	抵抗(Ω)	(V)
29.3	78		0.5		46	63	9.1K 以上 またはオープン	9.3~10
26.8	80		0.5		43	59	6.2K	8.5±0.2
22.0	84		0.4		39	56	4.3K	7.5±0.2
19.5	86		0.4	3	35	51	3.3K	6.5±0.2
17.1	90	230	0.3		30	46	2.2K	5.5±0.2
14.6	92	230	0.3	4.0	29	42	1.8K	4.5±0.2
9.8	98		0.3		19	35	1.2K	3.5±0.2
7.3	100		0.2		14	29	750	2.5±0.2
4.9	103		0.2		10	26	430	1.5±0.2
3.7	105		0.2		8	23	120以下 または短絡	0~0.9




■弊社ホームページに「パワーモーラ選定サービス」を用意しております。(詳細は本紙P.14をご参照)

※グラフの見方についてはP.18をご参照下さい。

呼び周速60タイプ


特性一覧: PM500XP

周速 (m/min)	接絲 (1		電流 (A)		定格出力	定格入力	外付け	外部変速 電圧入力
設定	定格	搬送	無負荷	起動	(M)	(W)	抵抗(Ω)	(V)
61.7	37		0.5		46	63	9.1K 以上 またはオープン	9.3~10
56.6	38		0.5		43	59	6.2K	8.5±0.2
46.3	40		0.4		39	56	4.3K	7.5±0.2
41.2	41		0.4		35	51	3.3K	6.5±0.2
36.0	43	109	0.3	4.0	30	46	2.2K	5.5±0.2
30.9	44	109	0.3	4.0	29	42	1.8K	4.5±0.2
20.6	47		0.3		19	35	1.2K	3.5±0.2
15.4	48		0.2		14	29	750	2.5±0.2
10.3	49		0.2		10	26	430	1.5±0.2
7.7	50		0.2		8	23	120以下 または短絡	0~0.9



呼び周速100タイプ

周速 (m/min)		接線力 (N)		電流 (A)		定格 入力	外付け	外部変速 電圧入力
設定	定格	搬送	無負荷	起動	出力 (W)	(W)	抵抗(Ω)	(V)
104.1	25		0.5		46	63	9.1K以上 またはオープン	9.3~10
95.4	26		0.5		43	59	6.2K	8.5±0.2
78.1	27		0.4		39	56	4.3K	7.5±0.2
69.4	28		0.4	4.0	35	51	3.3K	6.5±0.2
60.7	29	73	0.3		30	46	2.2K	5.5±0.2
52.0	29	13	0.3	4.0	29	42	1.8K	4.5±0.2
34.7	31		0.3		19	35	1.2K	3.5±0.2
26.0	32		0.2		14	29	750	2.5±0.2
17.3	33		0.2		10	26	430	1.5±0.2
13.0	33		0.2		8	23	120以下 または短絡	0~0.9



イントロ ダクション

MDR

モジュール ユニット

資 料

VS シリーズ

FE シリーズ FP

シリーズ

XE・XP シリーズ

K T シリーズ テーパー

シリーズ

H S シリーズ 各種

> 専用 ドライバ

オプション

その他 アクセサリー

選定方法

配線図

取付方法

電源器の 選定