

中量用 ϕ 57 滾筒

- 管 徑 / ϕ 57
- 壁 厚 / t1.5
- 軸 徑 / ϕ 12
- 電 源 / AC交流電源
- 材 質 / STKM12
- 表面處理 / 鍍鋅



內置電機

- 標準電動滾筒AS:
連續運轉，間歇運轉均適用。間歇運轉最短時間間隔為3秒ON，2秒OFF。10秒以上的間隔時間請選用積放式（AU）的電動滾筒。
- 積放式電動滾筒AU:
電動滾筒是高電阻低電流的設計，即使連續運轉馬達也不會燒壞。起動扭矩，起動電力與標準型相比更低。可連續、無間歇運轉。
- 大扭矩馬達BP:
扭矩比標準型高出2.5倍。連續運轉，間歇運轉均可實現。間歇運轉最短時間間隔為3秒ON，5秒OFF。

滾筒尺寸：PM570AS/AU/BP

[-Min-] 200mm

長度尺寸 (mm)	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000
重量 (kg)	1.7	2.0	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1	3.2	3.4
彈簧固定軸	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

- 最短長度200mm以上。
- 框架內徑，孔徑等因廠商不同可能有變化。
- 框架與滾筒之間至少需要2~5mm間隙。

例： PM570AS - 10 - 300 - 3 - 200 - **BR**
 型式 速度 長度 電壓 特殊規格

- 速度：4,5,8,9,10,13,15,20,30,45,50,60
 長度：mm
 電壓：AC1/220V、3/200V、220V等。
 其他電壓請另行諮詢。
 固定夾具：型號：No.A-200（1副）（規格/尺寸見47頁）
 特殊：軸的形狀，包膠，內置剎車，防水，防塵及傳動方式等可另行選配

特性一覽：

3相200V/50HZ

PM570AS

速度	周速度 (m/min)	起動力(N)		扭矩(N·m)		電流 (A)			輸出 (W)	輸入 (W)
		額定	搬送	額定	搬送	無負荷	額定	起動		
4	3.8	34.7	160.0	0.99	4.56					
5	5.2	25.6	117.2	0.73	3.34					
8	7.5	17.5	80.4	0.50	2.29					
9	9.5	14.0	63.9	0.40	1.82					
10	10.4	12.6	58.6	0.36	1.67					
13	13.1	10.2	46.3	0.29	1.32					
15	15.9	9.5	44.2	0.27	1.26					
20	22.7	6.7	30.9	0.19	0.88					
30	33.1	4.6	21.1	0.13	0.60					
45	43.3	3.5	16.1	0.10	0.46					
50	47.6	3.2	14.7	0.09	0.42					
60	62.7	2.5	11.2	0.07	0.32					

3相200V/50HZ

PM570AU

速度	周速度 (m/min)	起動力(N)		扭矩(N·m)		電流 (A)			輸出 (W)	輸入 (W)
		額定	搬送	額定	搬送	無負荷	額定	起動		
4	3.4	11.2	57.5	0.32	1.64					
5	4.7	8.1	42.1	0.23	1.20					
8	6.8	5.6	28.8	0.16	0.82					
9	8.6	4.6	22.8	0.13	0.65					
10	9.3	4.2	21.1	0.12	0.60					
13	11.8	3.9	19.3	0.11	0.55					
15	14.3	3.2	16.8	0.09	0.48					
20	20.5	2.5	11.9	0.07	0.34					
30	29.8	1.8	8.4	0.05	0.24					
45	39.1	1.1	6.3	0.03	0.18					

3相200V/50HZ

PM570BP

速度	周速度 (m/min)	起動力(N)		扭矩(N·m)		電流 (A)			輸出 (W)	輸入 (W)
		額定	搬送	額定	搬送	無負荷	額定	起動		
5	5.0	136.5	337.4	3.89	9.62					
8	7.0	96.5	238.5	2.75	6.80					
10	9.9	68.1	168.7	1.94	4.81					
15	18.9	35.8	88.5	1.02	2.52					
20	25.5	28.4	70.0	0.81	1.99					
30	36.0	20.0	49.5	0.57	1.41					
40	55.4	13.0	32.2	0.37	0.92					